

1910 г. Страховая оценка Страстного монастыря (фрагмент).

РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.917.

№	Строение	В строении части	Год постройки	Размеры			Дополнительно	Окна			Двери		Интерьер
				Ширина	Высота	Длина		Кол-во	Ширина	Высота	Кол-во	Описание	
3	Трапезный корпус	Все здание	1899	8 саж.	4 саж. 1 арш.	21 саж. 2 арш.	Двухэтажный, каменный с полуподвалом. Крыша железная, окрашена медянкой						
		Церковь при корпусе с полуподвалом		4 саж.	4 саж. 2 арш. до карниза	7 саж.		9 шт.	2 арш. 12 в.	1 арш. 12 в.	1 шт.	наружная двухстворная из котельного железа	2 внутренних двухстворных двери и 1 одностворная, все деревянные. Иконостас длиной 10-1/2 арш. высотой 10 арш.
		Ризница, пристроенная к церкви		2 саж. 2 арш.	8 арш.	4 саж.	Каменная, крытая железом	1 шт.	1 арш. 8 в.	1 арш. 12 в.			1 внутренняя дверь
		Трапеза и кельи на первом этаже					Бетонные потолки, железные балки	21 шт.	2 арш. 14 в.	1 арш. 8 в.	2 шт.	Наружние двухстворные	14 внутренних двухстворных дверей, 14 голландских печей
		Кельи на втором этаже						25 шт.	2 арш. 14 в.	1 арш. 8 в.			2 внутренних двухстворных двери, 19 внутренних одностворных дверей, 13 голландских печей
		Кухня, пекарня и кладовая в полуподвальном помещении					Бетонные потолки	21 шт.	1 арш. 8 в.	1 арш. 2 в.			12 внутренних одностворных дверей, 2 русские печи, 1 печь для хлебов